




Sondeerapparaat : Hyson

Bronhouder : 01174741

Sondeernorm : ISO22476D1


Object id bronhouder : BRO / CPT000000093784

Uitvoerder onderzoek : wordtnietuitgeleverd

Datum onderzoek : 2023-12-13

CPT000000093784\_IMBRO.gef

Datakolom 3 (Meetkanaal 12)



Sondeerapparaat : Hyson

Bronhouder : 01174741

Sondeernorm : ISO22476D1


Object id bronhouder : BRO / CPT000000093784


Uitvoerder onderzoek : wordtnietuitgeleverd

Datum onderzoek : 2023-12-13

CPT000000093784\_IMBRO.gef

Datakolom 4 (Meetkanaal 2)





Sondeerapparaat : Hyson

Bronhouder : 01174741

Sondeernorm : ISO22476D1


Object id bronhouder : BRO / CPT000000093784

Uitvoerder onderzoek : wordtnietuitgeleverd

Datum onderzoek : 2023-12-13

CPT000000093784\_IMBRO.gef

Datakolom 13 (Meetkanaal 9)



Sondeerapparaat : Hyson

Bronhouder : 01174741

Sondeernorm : ISO22476D1


Object id bronhouder : BRO / CPT000000093784

Uitvoerder onderzoek : wordtnietuitgeleverd

Datum onderzoek : 2023-12-13

CPT000000093784\_IMBRO.gef

Datakolom 16 (Meetkanaal 8)



Sondeerapparaat : Hyson

Bronhouder : 01174741

Sondeernorm : ISO22476D1


Object id bronhouder : BRO / CPT000000093784

Uitvoerder onderzoek : wordtnietuitgeleverd

Datum onderzoek : 2023-12-13

CPT000000093784\_IMBRO.gef

Datakolom 19 (Meetkanaal 3)



Sondeerapparaat : Hyson

Bronhouder : 01174741

Sondeernorm : ISO22476D1


Object id bronhouder : BRO / CPT000000093784

Uitvoerder onderzoek : wordtnietuitgeleverd

Datum onderzoek : 2023-12-13

CPT000000093784\_IMBRO.gef

Datakolom 23 (Meetkanaal 6)





Sondeerapparaat : Hyson

Bronhouder : 01174741

Sondeernorm : ISO22476D1


Object id bronhouder : BRO / CPT000000093784

Uitvoerder onderzoek : wordtnietuitgeleverd

Datum onderzoek : 2023-12-13

CPT000000093784\_IMBRO.gef

Datakolom 25 (Meetkanaal 4)



Sondeerapparaat : Hyson

Bronhouder : 01174741

Sondeernorm : ISO22476D1

Object id bronhouder : BRO / CPT000000093784


Uitvoerder onderzoek : wordtnietuitgeleverd

Datum onderzoek : 2023-12-13

1 - veen : 3.600

CPT000000093784\_IMBRO.gef

Datakolom 26 (Meetkanaal 99)



Sondeerapparaat : Hyson

Bronhouder : 01174741

Sondeernorm : ISO22476D1


Object id bronhouder : BRO / CPT000000093784

Uitvoerder onderzoek : wordtnietuitgeleverd

Datum onderzoek : 2023-12-13

CPT000000093784\_IMBRO.gef

Datakolom 2 (Meetkanaal 2)



Sondeerapparaat : Hyson

Bronhouder : 01174741

Sondeernorm : ISO22476D1

Object id bronhouder : BRO / CPT000000093784

Uitvoerder onderzoek : wordtnietuitgeleverd

Datum onderzoek : 2023-12-13

CPT000000093784\_IMBRO.gef

Datakolom 4 (Meetkanaal 6)

