

Sondeerapparaat : Ballastwagen18;25ton;geenverankering

Bronhouder : <not present>

Sondeernorm : NEN5140


Object id bronhouder : CT, 380730, 02 / DKMP1

Uitvoerder onderzoek : 56214098

Datum onderzoek : 2015-09-02

20150925vbCPT1.gef

Datakolom 2 (Meetkanaal 11)



Sondeerapparaat : Ballastwagen18;25ton;geenverankering

Object id bronhouder : CT, 380730, 02 / DKMP1

Bronhouder : <not present>


Uitvoerder onderzoek : 56214098

20150925vbCPT1.gef

Sondeernorm : NEN5140

Datum onderzoek : 2015-09-02

Datakolom 3 (Meetkanaal 12)



Sondeerapparaat : Ballastwagen18;25ton;geenverankering

Object id bronhouder : CT, 380730, 02 / DKMP1

Bronhouder : <not present>


Uitvoerder onderzoek : 56214098

20150925vbCPT1.gef

Sondeernorm : NEN5140

Datum onderzoek : 2015-09-02

Datakolom 4 (Meetkanaal 2)



Sondeerapparaat : Ballastwagen18;25ton;geenverankering

Object id bronhouder : CT, 380730, 02 / DKMP1

Bronhouder : <not present>


Uitvoerder onderzoek : 56214098

20150925vbCPT1.gef

Sondeernorm : NEN5140

Datum onderzoek : 2015-09-02

Datakolom 5 (Meetkanaal 13)



Sondeerapparaat : Ballastwagen18;25ton;geenverankering

Object id bronhouder : CT, 380730, 02 / DKMP1

Bronhouder : <not present>


Uitvoerder onderzoek : 56214098

20150925vbCPT1.gef

Sondeernorm : NEN5140

Datum onderzoek : 2015-09-02

Datakolom 6 (Meetkanaal 14)



Sondeerapparaat : Ballastwagen18;25ton;geenverankering

Bronhouder : <not present>

Sondeernorm : NEN5140


Object id bronhouder : CT, 380730, 02 / DKMP1

Uitvoerder onderzoek : 56214098

Datum onderzoek : 2015-09-02

20150925vbCPT1.gef

Datakolom 7 (Meetkanaal 31)



Sondeerapparaat : Ballastwagen18;25ton;geenverankering

Bronhouder : <not present>

Sondeernorm : NEN5140


Object id bronhouder : CT, 380730, 02 / DKMP1

Uitvoerder onderzoek : 56214098

Datum onderzoek : 2015-09-02

20150925vbCPT1.gef

Datakolom 8 (Meetkanaal 32)



Sondeerapparaat : Ballastwagen18;25ton;geenverankering

Bronhouder : <not present>

Sondeernorm : NEN5140


Object id bronhouder : CT, 380730, 02 / DKMP1

Uitvoerder onderzoek : 56214098

Datum onderzoek : 2015-09-02

20150925vbCPT1.gef

Datakolom 9 (Meetkanaal 33)



Sondeerapparaat : Ballastwagen18;25ton;geenverankering

Bronhouder : <not present>

Sondeernorm : NEN5140


Object id bronhouder : CT, 380730, 02 / DKMP1

Uitvoerder onderzoek : 56214098

Datum onderzoek : 2015-09-02

20150925vbCPT1.gef

Datakolom 10 (Meetkanaal 34)



Sondeerapparaat : Ballastwagen18;25ton;geenverankering

Bronhouder : <not present>

Sondeernorm : NEN5140


Object id bronhouder : CT, 380730, 02 / DKMP1

Uitvoerder onderzoek : 56214098

Datum onderzoek : 2015-09-02

20150925vbCPT1.gef

Datakolom 11 (Meetkanaal 23)



Sondeerapparaat : Ballastwagen18;25ton;geenverankering

Bronhouder : <not present>

Sondeernorm : NEN5140


Object id bronhouder : CT, 380730, 02 / DKMP1

Uitvoerder onderzoek : 56214098

Datum onderzoek : 2015-09-02

20150925vbCPT1.gef

Datakolom 12 (Meetkanaal 10)



Sondeerapparaat : Ballastwagen18;25ton;geenverankering

Bronhouder : <not present>

Sondeernorm : NEN5140


Object id bronhouder : CT, 380730, 02 / DKMP1

Uitvoerder onderzoek : 56214098

Datum onderzoek : 2015-09-02

20150925vbCPT1.gef

Datakolom 13 (Meetkanaal 9)



Sondeerapparaat : Ballastwagen18;25ton;geenverankering

Bronhouder : <not present>

Sondeernorm : NEN5140


Object id bronhouder : CT, 380730, 02 / DKMP1

Uitvoerder onderzoek : 56214098

Datum onderzoek : 2015-09-02

20150925vbCPT1.gef

Datakolom 14 (Meetkanaal 21)



Sondeerapparaat : Ballastwagen18;25ton;geenverankering

Bronhouder : <not present>

Sondeernorm : NEN5140


Object id bronhouder : CT, 380730, 02 / DKMP1

Uitvoerder onderzoek : 56214098

Datum onderzoek : 2015-09-02

20150925vbCPT1.gef

Datakolom 15 (Meetkanaal 22)



Sondeerapparaat : Ballastwagen18;25ton;geenverankering

Bronhouder : <not present>

Sondeernorm : NEN5140


Object id bronhouder : CT, 380730, 02 / DKMP1

Uitvoerder onderzoek : 56214098

Datum onderzoek : 2015-09-02

20150925vbCPT1.gef

Datakolom 16 (Meetkanaal 8)



Sondeerapparaat : Ballastwagen18;25ton;geenverankering

Bronhouder : <not present>

Sondeernorm : NEN5140


Object id bronhouder : CT, 380730, 02 / DKMP1

Uitvoerder onderzoek : 56214098

Datum onderzoek : 2015-09-02

20150925vbCPT1.gef

Datakolom 17 (Meetkanaal 35)



Sondeerapparaat : Ballastwagen18;25ton;geenverankering

Bronhouder : <not present>

Sondeernorm : NEN5140


Object id bronhouder : CT, 380730, 02 / DKMP1

Uitvoerder onderzoek : 56214098

Datum onderzoek : 2015-09-02

20150925vbCPT1.gef

Datakolom 18 (Meetkanaal 36)



Sondeerapparaat : Ballastwagen18;25ton;geenverankering

Bronhouder : <not present>

Sondeernorm : NEN5140


Object id bronhouder : CT, 380730, 02 / DKMP1

Uitvoerder onderzoek : 56214098

Datum onderzoek : 2015-09-02

20150925vbCPT1.gef

Datakolom 19 (Meetkanaal 3)



Sondeerapparaat : Ballastwagen18;25ton;geenverankering

Bronhouder : <not present>

Sondeernorm : NEN5140


Object id bronhouder : CT, 380730, 02 / DKMP1

Uitvoerder onderzoek : 56214098

Datum onderzoek : 2015-09-02

20150925vbCPT1.gef

Datakolom 20 (Meetkanaal 15)



Sondeerapparaat : Ballastwagen18;25ton;geenverankering

Object id bronhouder : CT, 380730, 02 / DKMP1

Bronhouder : <not present>


Uitvoerder onderzoek : 56214098

20150925vbCPT1.gef

Sondeernorm : NEN5140

Datum onderzoek : 2015-09-02

Datakolom 22 (Meetkanaal 5)



Sondeerapparaat : Ballastwagen18;25ton;geenverankering

Object id bronhouder : CT, 380730, 02 / DKMP1

Bronhouder : <not present>


Uitvoerder onderzoek : 56214098

20150925vbCPT1.gef

Sondeernorm : NEN5140

Datum onderzoek : 2015-09-02

Datakolom 23 (Meetkanaal 6)



Sondeerapparaat : Ballastwagen18;25ton;geenverankering

Object id bronhouder : CT, 380730, 02 / DKMP1

Bronhouder : <not present>


Uitvoerder onderzoek : 56214098

20150925vbCPT1.gef

Sondeernorm : NEN5140

Datum onderzoek : 2015-09-02

Datakolom 24 (Meetkanaal 7)



Sondeerapparaat : Ballastwagen18;25ton;geenverankering

Object id bronhouder : CT, 380730, 02 / DKMP1

Bronhouder : <not present>


Uitvoerder onderzoek : 56214098

20150925vbCPT1.gef

Sondeernorm : NEN5140

Datum onderzoek : 2015-09-02

Datakolom 25 (Meetkanaal 4)



Sondeerapparaat : Ballastwagen18;25ton;geenverankering

Bronhouder : <not present>

Sondeernorm : NEN5140

Object id bronhouder : CT, 380730, 02 / DKMP1

Uitvoerder onderzoek : 56214098

Datum onderzoek : 2015-09-02

20150925vbCPT1.gef

Datakolom 26 (Meetkanaal 99)

