

Sondeerapparaat : Rups 09 Tor 27/JBK/SBT

Bronhouder : 27364178

Sondeernorm : ISO22476D1


Object id bronhouder :

Uitvoerder onderzoek :

Datum onderzoek : 2019-11-29

CPT000000125143(stripped).xml

Datakolom 2 (Meetkanaal 11)



Sondeerapparaat : Rups 09 Tor 27/JBK/SBT

Bronhouder : 27364178

Sondeernorm : ISO22476D1


Object id bronhouder :

Uitvoerder onderzoek :

Datum onderzoek : 2019-11-29

CPT000000125143(stripped).xml

Datakolom 3 (Meetkanaal 12)



Sondeerapparaat : Rups 09 Tor 27/JBK/SBT

Bronhouder : 27364178

Sondeernorm : ISO22476D1


Object id bronhouder :

Uitvoerder onderzoek :

Datum onderzoek : 2019-11-29

CPT000000125143(stripped).xml

Datakolom 4 (Meetkanaal 2)



Sondeerapparaat : Rups 09 Tor 27/JBK/SBT

Bronhouder : 27364178

Sondeernorm : ISO22476D1


Object id bronhouder :

Uitvoerder onderzoek :

Datum onderzoek : 2019-11-29

CPT000000125143(stripped).xml

Datakolom 14 (Meetkanaal 21)



Sondeerapparaat : Rups 09 Tor 27/JBK/SBT

Bronhouder : 27364178

Sondeernorm : ISO22476D1


Object id bronhouder :

Uitvoerder onderzoek :

Datum onderzoek : 2019-11-29

CPT000000125143(stripped).xml

Datakolom 15 (Meetkanaal 22)



Sondeerapparaat : Rups 09 Tor 27/JBK/SBT

Bronhouder : 27364178

Sondeernorm : ISO22476D1


Object id bronhouder :


Uitvoerder onderzoek :

Datum onderzoek : 2019-11-29

CPT000000125143(stripped).xml

Datakolom 19 (Meetkanaal 3)





Sondeerapparaat : Rups 09 Tor 27/JBK/SBT

Bronhouder : 27364178

Sondeernorm : ISO22476D1

Object id bronhouder :

Uitvoerder onderzoek :

Datum onderzoek : 2019-11-29

CPT000000125143(stripped).xml

Datakolom 25 (Meetkanaal 4)

